

# LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

Eu, Rodrigo Ferreira Araujo, Engenheiro Civil, registrada no CREA-MA 111974918-2, vinculada a Prefeitura Municipal de Bom Jardim - MA, segue abaixo o laudo de avaliação técnico de uma edificação fins comerciais:

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jardim - MA

OBJETO VISTORIADO: Imóvel situado na Rua João Vital, S/N, Bairro Centro - Bom Jardim -MA

PROPRIETÁRIO (A): LILIAN VIEIRA DE SOUSA

OBJETIVO: Verificação das condições do imóvel para locação.



## 1. INTRODUÇÃO

Atendendo à solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – MA, segue abaixo o detalhamento do laudo de vistoria de um imóvel para atender a demanda de locação de imóvel, onde funcionará o Almoxarifado da Saúde do Centro de distribuição de medicamentos.

#### 2. OBJETIVO

O presente laudo técnico tem por objetivo, determinar as condições físicas do imóvel comercial situado na Rua João Vital, S/N, Bairro Centro, Bom Jardim - MA, onde verificou-se a necessidade da Locação de um imóvel para funcionar o Almoxarifado da Saúde do Município de Bom Jardim.

#### 3. PRINCÍPIOS E RESSALVAS

O Laudo foi elaborado com estrita observância dos postulados constantes dos Códigos de Ética Profissional do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. (CONFEA) e do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE).

O avaliador assume a responsabilidade sobre a matéria de Engenharia estabelecida em Leis, Códigos ou regulamentos próprios.

No Laudo de Avaliação apresentado presume-se que as dimensões constantes das documentações oferecidas estão corretas.

Não foram efetuadas investigações específicas no que concerne a defeito dos títulos, invasões, hipotecas, superposições de divisas e outros, por não integrarem ao objetivo desta avaliação. Os honorários profissionais do avaliador, não estão de forma alguma relacionados à conclusão deste Laudo.

Todas as opiniões, análises e conclusões emitidas neste laudo, foram baseadas nas informações colhidas através de pesquisas e levantamentos efetuados, admitindo-se como verdadeiras as informações prestadas por terceiros.



Consideramos, para fins de avaliação, que o imóvel se encontra livre e desimpedido de quaisquer ônus ou dívidas ou impedimentos judiciais ou extrajudiciais que possam influenciar, de algum modo, na posse e usufruto imediato do mesmo.

## 4. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Trata-se de um imóvel para fins comerciares, onde tem uma área construída usada de 122,55 m², recentemente construído, o imóvel está localizado próximo ao centro comercial de Bom Jardim, o seu Leiaut é constituído de térreo, as suas divisões são feitas por gesso acartonado, dividindo assim o ambiente em 04 ambientes e 01 Banheiro.

## 5. DETALHAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO

01 Recepção: É acessada por um portão de rolo, a mesma tem área útil de 14,21 m², que dar acesso ao atendimento por uma divisória de vidro ao farmacêutico, assim como uma porta que dar acesso aos demais ambientes, o ambiente possui revestimento cerâmico o forro é a laje seguinte, em boas condições de uso estruturais.

**01 Sala do Farmacêutico:** A salas e o ambiente onde o farmacêutico faz as entregas dos materiais, tem uma área construída de 13,72 m², onde o ambiente dar acesso aos ambientes de guarda de material farmacêuticos, o ambiente possui revestimento cerâmico o forro é a laje seguinte, em boas condições de uso estruturais.

.

**02** Ambientes de guarda de material: há dois ambientes de guarda de material um com 49,20 m² e o outro com 43,50 m² sã divididos por paredes de gesso acartonado, o ambiente possui revestimento cerâmico o forro é a laje seguinte, em boas condições de uso estruturais.

**01 Banheiro:** Os banheiros são semelhantes, possui 01bacia sanitária, 01cuba com coluna, 01chuveiro, 01torneira, acessórios como papeleira, o ambiente possui revestimento cerâmico o forro é a laje seguinte, em boas condições de uso estruturais



#### 6. ENCERRAMENTO:

Este signatário apresenta o presente trabalho concluído, constando de 09 folhas em papel formato A4, digitadas de um só lado, todas rubricadas, mais o anexo contendo as fotos do imóvel e a planta baixa, exceto esta última, que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem

necessários.

Rodrigo Ferreira Araujo Engenheiro Civil CREA-MA 111974918-2

Rodrigo Ferreira Araujo

Engenheiro Civil

CREA-MA 111974918-2



# **ANEXOS**




## FOTOS DO IMÓVEL VISTORIADO:

Facada do imóvel:



Área administrativa do Farmacêutico:





## Guarda de materiais hospitalares:



Guarda de materiais hospitalares 02:





### Banheiro:



Rodrigo Ferreira Araujo

Engenheiro Civil

CREA-MA 111974918-2



